

まちづくり委員会要求資料

令和7年12月
建設局

近年のケヤキ（街路樹）の枯れ枝の調査結果と処理実績

○令和7年度（調査時期：春、夏（2回））（単位：本）

事務所名称	枯れ枝が確認されたケヤキ本数		処理実績・予定（※） (春夏計)
	1回目（春）	2回目（夏）	
北部土木みどり事務所	307	265	572
左京土木みどり事務所	344	27	371
東部土木みどり事務所	11	0	11
南部土木みどり事務所	238	44	282
西部土木みどり事務所	124	59	183
京北・左京山間部土木みどり事務所	0	0	0
西京土木みどり事務所	506	59	565
伏見土木みどり事務所	52	2	54
計	1,582	456	2,038

※ 令和8年1月完了予定

○令和6年度（調査時期：春（1回））（単位：本）

事務所名称	枯れ枝が確認された ケヤキ本数	処理実績（※）
北部土木みどり事務所	293	155
左京土木みどり事務所	114	102
東部土木みどり事務所	4	0
南部土木みどり事務所	123	69
西部土木みどり事務所	356	339
京北・左京山間部土木みどり事務所	0	0
西京土木みどり事務所	529	208
伏見土木みどり事務所	80	80
計	1,499	953

※ 処理できていないものは、小枝の枯れ枝のみ。

○令和5年度（調査時期：春（1回））（単位：本）

事務所名称	枯れ枝が確認された ケヤキ本数	処理実績（※）
北部土木みどり事務所	267	139
左京土木みどり事務所	356	133
東部土木みどり事務所	2	2
南部土木みどり事務所	159	28
西部土木みどり事務所	301	92
京北・左京山間部土木みどり事務所	0	0
西京土木みどり事務所	523	156
伏見土木みどり事務所	85	20
計	1,693	570

※ 処理できていないものは、小枝の枯れ枝のみ。